


KOMINIARZE s.c.
Zbigniew Woźniak, Ewa Woźniak
ul. Rolna 40,
97-200 Tomaszów Maz.
NIP 773-11-21-331
Tel: 607 30 00 76
zibi_kominiarz@onet.eu



Tomaszów Maz. 31.01.2022 r.

Protokół

Dotyczy lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w **Tomaszowie Maz.** przy ul. **Fabrycznej 21.**

W czasie przeprowadzania czynności kominiarskich stwierdzono:

1. W lokalu nr 6 kratką wentylacyjną w kuchni wychodzi dym.
2. Przewody kominowe nieszczelne.
3. Kocioł C.O. na paliwo stałe z lokalu nr 1, podłączony do indywidualnego przewodu kominowego dymowego prawidłowo.
4. Kuchnia na paliwo stałe z lokalu nr 6, podłączona do indywidualnego przewodu kominowego dymowego prawidłowo.
5. Wylot przewodu wentylacji kuchni górny, nieprawidłowy.

Zalecenia:

1. Przewody kominowe dymowe od kotła C.O. z lokalu nr 1 i kuchni węglowej z lokalu nr 6 zabezpieczyć wkładami kominowymi ze stali żaroodpornej
2. Wykonać boczny wylot w przewodzie wentylacji kuchni z lokalu nr 6.

Przyjęto do wiadomości:

Uprawniony do kontroli przewodów

MISTRZ KOMINIARSKI

Zbigniew Woźniak

Nr upr. 0001735

wpisany do Krajowego Rejestru

KKP pod nr 0805